RDP1 斜式空段清扫器

尾部滚筒的“保护清扫器”

Rockline® RDP1 斜式空段清扫器可清洁尾部滚筒前面的输送带。它可防止会对输送带、机械接头、包胶或滑轮造成损害的沙砾、硬块和遗留的物料进入尾滑轮。

RDP1 对角分流犁以 45° 安装于输送带上，它可将遗留的物料排出到预定的输送带一侧，便于清洁。刮刀安装于固定位置，可避免使用浮置式空段清扫器时遇到的振动或噪音问题。

RDP1 斜式空段清扫器是一种完善且经济的解决方案，可防止带回的物料进入尾部滚筒、驱动皮带滚筒或重力拉紧滚筒，这样可能掉到回程输送带内，从而造成损坏或偏移问题。

独特的刮刀设计

RDP1 斜式空段清扫器具有独特的创新型刮刀设计，可更好地清洁输送带。刮刀有个 20° 的前缘，可将遗留的物料快速清扫出输送带。使用传统的平面刮刀，物料会在原处打转，因而要不停地将其推入刮刀下方。

刮刀是由特殊的 UHMW 聚氨酯材料制成，使用寿命长，与传输带之间的摩擦力小且可减少输送带磨损。刮刀更换费用低，且易于更换。

创新型刮刀设计可快速清洁输送带，耐磨寿命长。

安装快捷

RDP1 斜式空段清扫器易于组装，可直接将其置于输送机上。通用安装板几乎适合于任何输送机，可通过螺栓或焊接固定在相应位置。使用调节螺栓可轻松调整刮刀与输送带。按照简单的步骤说明准确无误地进行安装。

该装置易于组装，可使用通用安装架固定，快速安装到输送机上。

独特角度的刮刀

独特角度的刮刀可将遗留的物料快速清扫出输送带，以便更好地执行清洁工作。

维护简便

不需维护任何活动部件。只需偶尔重新调整刮刀和输送带表面。

刮刀更换非常简单。只需卸下螺栓和旧刮刀，然后用螺栓固定新刮刀。螺栓是通过螺纹旋进框架，因此框架后面没有螺母需要拧紧。每个更换刮刀套件都附有新的刮刀螺栓。

RDP1 斜式空段清扫器

- **减少输送带偏移问题**。滚筒中积聚物料会造成输送带偏移，从而导致输送机发生其他问题。RDP1 斜式空段清扫器可在这些物料进入滚筒并形成聚集之前进行清除。
- **清扫到输送带的任意一侧**。可以设定空段清扫器角度以便将物料清扫到输送带的任意一侧。
- **可用于输送带的任意位置**。RDP1 斜式空段清扫器可安装在回程输送带内会在输送带上掉落物料的任意位置。通常都是将其安装在主滚筒后面，在回运物料沿输送带运送之前将其清除。
- **经济**。耐用性和经济的成本使斜式空段清扫器得到广泛的应用。更换刮刀成本也很低。

订购信息				
对角分流犁*				
说明	输送带宽度		项目代码	订购号
	毫米	英寸		
小型	450-750	18-30	74692	RDP1-S
中型	900-1050	36-42	74693	RDP1-M
大型	1200-1500	48-60	74694	RDP1-L
超大型	1800-2100	72-84	74695	RDP1-XL
更换刮刀套件**				
小型	450-750	18-30	74699	RDPBK-S
中型	900-1050	36-42	74700	RDPBK-M
大型	1200-1500	48-60	74701	RDPBK-L
超大型	1800-2100	72-84	74702	RDPBK-XL

** 使用接近输送带宽度的尺寸。*
*** 套件包括刮刀和更换刮刀螺栓。*

孚乐率（中国）• 中国上海市松江区锦昔路180弄3号 201613
电话：86-21-33528388 • 传真：86-21-33528058
电子邮箱：chinasales@flexco.com • 网址：**www.flexco.com**

澳大利亚：61 2-9680-3322 • 英国：44-1274-600-942 • 德国：49-7428-9406-0 • 印度：91-44-4354-2091
墨西哥：52-55-5674-5326 • 新加坡：65-6281-7278 • 南非：27-11-608-4180 • 美国：1-630-971-0150

©2010 Flexible Steel Lacing Company. 11/10. X2345