
# **Prelimpiador MHP**

# Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento





# **Prelimpiador MHP**

Número de serie:	
Fecha de compra:	
Adquirido en:	
Fecha de instalación:	

Puede encontrar la información sobre número de serie en la etiqueta de número de serie que se incluye en el Paquete de información en la caja del limpiador.

Esta información es útil para cualquier consulta o pregunta futura sobre las piezas de reemplazo, especificaciones o solución de problemas del limpiador de banda.

# Contenido

Sección 1: información importante	2
1.1 Introducción general	2
1.2 Beneficios para el usuario	
1.3 Opción de servicio	2
Sección 2: precauciones y consideraciones de seguridad	3
2.1 Transportadores fijos	
2.2 Transportadores en funcionamiento	
Sección 3: revisiones y opciones previas a la instalación	
3.1 Lista de verificación	4
3.2 Ajustes de la ubicación del limpiador	5
3.3 Accesorios opcionales de instalación	6
Sección 4: Instrucciones de instalación	7
Sección 5: pruebas y lista de verificación previa a la operación	
5.1 Lista de verificación previa a la operación	11
5.2 Ejecución de las pruebas del transportador	11
Sección 6: mantenimiento	12
6.1 Inspección de la nueva instalación	12
6.2 Inspección visual de rutina	12
6.3 Inspección física de rutina	12
6.4 Instrucciones de reemplazo de la hoja	13
6.5 Registro de mantenimiento	15
6.6 Lista de verificación de mantenimiento del limpiador	16
Sección 7: solución de problemas	17
Sección 8: especificaciones y dibujos CAD	18
8.1 Guías y especificaciones - MHP	18
8.2 Guías y especificaciones - MHP UG	19
8.3 Dibujos CAD - MHP - PST2	
8.4 Dibujos CAD - MHP - PAT	21
8.5 Dibujos CAD - MHP UG - PST2	22
8.6 Dibujos CAD - MHP UG - PAT	
Sección 9: piezas de reemplazo	24
9.1 Lista de partes de reemplazo - MHP	24
9.2 Lista de partes de reemplazo - MHP UG	
Sección 10: atras productos del transportador Flevco®	27



# Sección 1: información importante

# 1.1 Introducción general

En Flexco nos complace que haya seleccionado un Prelimpiador MHP para su sistema de transportador.

Este manual le ayudará a comprender el funcionamiento de este producto y le ayudará para que funcione a la mayor eficiencia durante su vida de servicio.

Es esencial para el funcionamiento seguro y eficiente que la información y guías presentadas se comprendan e implementen adecuadamente. Este manual proporciona precauciones de seguridad, instrucciones de instalación, procedimientos de mantenimiento y sugerencias de solución de problemas.

Sin embargo, si tiene alguna pregunta o problema que no está cubierto, visite nuestro sitio web o comuníquese a nuestro Departamento de servicio al cliente.

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

Lea completamente este manual y compártalo con cualquier otra persona que sea directamente responsable de la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este limpiador. Aunque hemos intentado hacer que la instalación y tareas de servicio sean lo más fáciles y sencillas posible, la instalación e inspecciones y ajustes periódicos son necesarios para mantener condiciones óptimas de funcionamiento.

# 1.2 Beneficios para el usuario

La instalación correcta y el mantenimiento regular proporcionan los beneficios siguientes para su operación:

- Tiempo parado del transportador reducido
- Mano de obra hora hombre reducida
- Costos de presupuesto de mantenimiento reducidos
- Aumento de la vida útil del limpiador de banda y otros componentes del transportador

# 1.3 Opción de servicio

El Prelimpiador MHP está diseñado para que el personal de su sitio lo instale y le dé mantenimiento fácilmente. Sin embargo, si prefiere el servicio completo de fábrica, comuníquese con su representante local de Flexco.

# Sección 2: precauciones y consideraciones de seguridad

Antes de instalar y operar el Prelimpiador MHP, es importante revisar y comprender la siguiente información de seguridad.

Hay actividades de configuración, mantenimiento y de operación que involucran transportadores **fijos** y **en funcionamiento**. Cada caso tiene un protocolo de seguridad.

# 2.1 Transportadores fijos

Las actividades siguientes se llevan a cabo en transportadores fijos:

- Instalación
- Reemplazo de las hojas
- Reparaciones

- Ajustes de tensión
- Limpieza

### **A** PELIGRO

Es muy importante que se sigan las regulaciones de bloqueo/etiquetado (LOTO) OSHA/MSHA, 29 CFR 1910.147 antes de llevar a cabo las actividades anteriores. Si no se utiliza LOTO se expone a los trabajadores a comportamientos descontrolados del limpiador de banda ocasionados por el movimiento del transportador de banda. Puede provocar lesiones graves o la muerte.

### Antes de trabajar:

- Debe bloquear/etiquetar la fuente de energía del transportador
- Desactive cualquier engranaje de tensión
- Despeje la banda transportadora o sujétela firmemente en su lugar

### **A** ADVERTENCIA

### Utilice el equipo protector personal (PPE):

- Anteojos de protección
- Cascos
- · Calzado de seguridad

La maniobrabilidad en espacios reducidos, los resortes y los componentes pesados crean un sitio de trabajo que pone en riesgo ojos, pies y cráneo del trabajador.

Debe utilizar PPE para controlar los peligros predecibles relacionados con los limpiadores del transportador de banda. Las lesiones graves se pueden evitar.

# 2.2 Transportadores en funcionamiento

Existen dos tareas de rutina que se deben realizar mientras el transportador está en funcionamiento:

- Inspección del rendimiento de la limpieza
- Solución dinámica de problemas

# A PELIGRO

Cada limpiador de banda representa peligro de compresión durante el funcionamiento. Nunca toque o golpee un limpiador en funcionamiento. Los peligros del limpiador ocasionan amputación y atrapamiento instantáneo.

### **A** ADVERTENCIA

Los limpiadores de banda se pueden convertir en peligros de proyectil. Manténgase lo más alejado posible del limpiador y utilice anteojos de protección y casco. Los misiles pueden ocasionar lesiones graves.

### A ADVERTENCIA

Nunca ajuste nada en un limpiador en funcionamiento. Las rasgaduras y proyecciones imprevisibles de la banda pueden enredarse en los limpiadores y ocasionar movimientos violentos de la estructura del limpiador. El equipo que se agita violentamente puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



# Sección 3: Revisiones y opciones previas a la instalación

### 3.1 Lista de verificación

- Revise que el tamaño del limpiador sea el correcto para el ancho de la línea de la banda
- Revise la caja del limpiador de banda y asegúrese de que todas las partes están incluidas
- Revise el listado de "Herramientas necesarias" que se encuentra en la parte superior de las instrucciones de instalación
- Revise el sitio del transportador:
  - El limpiador se instalará en un chute?
  - Hay obstrucciones que pueden requerir ajustes en la ubicación del limpiador ? (consulte 3.2: Ajustes en la ubicación del limpiador)
  - La instalación es en una polea motriz abierta que requiere estructura de montaje ? (consulte 3.3: Accesorios opcionales de instalación)

# Sección 3: Revisiones y opciones previas a la instalación

# 3.2 Ajustes de la ubicación del limpiador

En algunas aplicaciones es necesario modificar la ubicación del eje prelimpiador debido a que obstáculos permanentes obstruyen la ubicación deseada. Reubicar el eje es fácil y no afecta el rendimiento del limpiador siempre que conserve la medida "C".

**NOTA:** En el ejemplo siguiente bajaremos la ubicación del eje hacia la dirección de "Y", pero el mismo método se puede aplicar en la dirección de "X"


Situación del transportador:

Diámetro de la polea: 600 mm (24")

X = 315 mm (125/8'')

Y = 305 mm (12'')

C = 438 mm (173/8'')



**Determine las medidas de ubicación dadas y defina el cambio necesario.** Después de determinar las medidas X y Y, determine la distancia de la modificación necesaria para obtener un espacio adecuado para el eje y sistema de tensión. (En el ejemplo decidimos bajar el eje 50 mm (2") para liberar la estructura de soporte).

1. Escriba las medidas conocidas. Ahora podemos determinar dos de las tres medidas necesarias que nos permitirán encontrar la tercera. Sabemos que no podemos modificar la medida "C" de manera que ésta sigue siendo igual. También debemos bajar la unidad en la medida "Y" 50 mm (2"), de manera que sumamos 50 mm (2") a la medida "Y" establecida.

$$X = ? mm (?")$$

$$Y = 300 + 50 = 350 \text{ mm} (12 + 2 = 14'')$$


C = 441 mm (17 3/8")


**2. Determine la medida final.** En una superficie vertical plana, con un nivel, trace una línea horizontal y una vertical creando un triángulo rectángulo (Fig 3a). Mida desde la intersección en la medida "Y" establecida y marque (Fig 3b). Con la cinta mida comenzando en la marca "Y" modificada, mueva la cinta a lo largo de la línea de "X" y marque la medida "C" donde cruza la línea "X" (Fig 3c). Mida desde la intersección hacia la intersección "C" y esta será su nueva medida "X" (Fig 3d).


$$X = 260 \text{ mm} (10 1/4'')$$


Y = 350 mm (14'')

C = 441 mm (17 3/8")











# Sección 3: Revisiones previas a la instalación y opciones

# 3.3 Accesorios opcionales de instalación

Los soportes y placas son versátiles y ajustables y se pueden instalar en la estructura del transportador para que los prelimpiadores y limpiadores secundarios se puedan atornillar fácil y rápidamente en su lugar.

# Kit opcional para barra de montaje (con tornillos, tuercas y arandelas)

(Código del artículo: 75830)


- Para prelimpiadores con montaje en poleas motrices abiertas.
- Suelde en ambos lados de la polea y atornille sobre las placas de acero.
- 38 x 400 mm (1-1/2 x 16") con (4) orificios perforados de 16 mm (5/8")



# Kit para la placa de montaje (incluye 2 placas)

(Código del artículo: 76537)

- Se usa con barras de montaje para instalar los limpiadores en las poleas motrices abiertas.
- 400 x 800 mm (16 x 32") con (4) orificios de 16 mm (5/8")



### Kit extensor de eje (incluye 2 extensores de eje)

(Código del artículo: 76024)

- Para tamaños limpiadores de 1800 mm (72") y mayores.
- Proporciona 750 mm (30") de longitud extendida de eje.


### Kits opcionales de montaje (incluye 2 soportes/barras)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DE ARTÍCULO	PESO KG
Kit opcional de barra de montaje *	MMBK	75830	8.8
Kit de placa de montaje (incluye 2 placas)	MMPK	76537	63.5
Kit de extensor de eje	MAPEK	76024	9.9

<sup>\*</sup>Equipo incluido

Plazo de entrega: 1 día hábil

# 4.1 Prelimpiador MHP





### Herramientas necesarias:

- Cinta de medición
- Llaves o llaves de media luna: (2) 19 mm (3/4"), (2) 38 mm (1-1/2"), (1) 24 mm (15/16") y (1) 16 mm (5/8")
- Nivel
- Marcador o piedra jabón
- Mordazas en C solo para AWT


Etiquete y bloquee físicamente el transportador en la fuente de energía antes de empezar la instalación del limpiador.

# PRECAUCIÓN: Los componentes pueden ser pesados. Utilice procedimientos de levantamiento de seguridad aprobados.

1.	Encuentre las esp	ecificaciones X, Y y C.	Mida el	diámetro	de	la pol	lea
	(incluso la banda	y el recubrimiento) (Fig	. 1).				

Diámetro de la polea\_\_\_\_mm; X=\_\_\_mm; Y=\_\_\_mm; C=\_mm

(Se pueden hacer ajustes a las coordenadas de X y Y para alejarlas de los obstáculos siempre que la medida C siga siendo una constante.)



### Tabla X y Y para la ubicación del eje

iasia /t ) i para la asioaoion aoi ojo								
-	Α		Х		Y	(	C	
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
500	20	250	10	365	14 3/8	442	17 1/2	
525	21	263	10 1/2	365	14 3/8	450	17 3/4	
550	22	275	11	365	14 3/8	457	18 1/8	
575	23	288	11 1/2	365	14 3/8	465	18 3/8	
600	24	300	12	365	14 3/8	472	18 3/4	
625	25	313	12 1/2	365	14 3/8	480	19	
650	26	325	13	365	14 3/8	489	19 3/8	
675	27	338	13 1/2	365	14 3/8	497	19 3/4	
700	28	350	14	365	14 3/8	506	20 1/8	
725	29	363	14 1/2	365	14 3/8	514	20 3/8	
750	30	375	15	365	14 3/8	523	20 3/4	
775	31	388	15 1/2	365	14 3/8	532	21 1/8	
800	32	400	16	365	14 3/8	542	21 1/2	
825	33	413	16 1/2	365	14 3/8	551	21 7/8	
850	34	425	17	365	14 3/8	560	22 1/4	
875	35	438	17 1/2	365	14 3/8	570	22 5/8	
900	36	450	18	365	14 3/8	579	23	
925	37	463	18 1/2	365	14 3/8	589	23 3/8	
950	38	475	19	365	14 3/8	599	23 7/8	
975	39	488	19 1/2	365	14 3/8	609	24 1/4	
1000	40	500	20	365	14 3/8	619	24 5/8	
1025	41	513	20 1/2	365	14 3/8	629	25	
1050	42	525	21	365	14 3/8	639	25 1/2	
1075	43	538	21 1/2	365	14 3/8	650	25 7/8	
1100	44	550	22 1/4	365	14 3/8	660	26 1/2	

Tabla X y Y para la ubicación del eje

1	Α		X		Υ		3
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
1125	45	563	22 7/8	365	14 3/8	671	27
1150	46	575	23 1/2	365	14 3/8	681	27 1/2
1175	47	588	24	365	14 3/8	692	28
1200	48	600	24 5/8	365	14 3/8	702	28 1/2
1225	49	613	25 1/8	365	14 3/8	714	29
1250	50	628	25 3/4	365	14 3/8	727	29 1/2
1275	51	641	26 3/8	365	14 3/8	738	30
1300	52	657	26 7/8	365	14 3/8	752	30 1/2
1325	53	672	27 1/2	365	14 3/8	765	31
1350	54	685	28	365	14 3/8	776	31 1/2
1375	55	700	28 5/8	365	14 3/8	790	32
1400	56	713	29 1/8	365	14 3/8	801	32 1/2
1425	57	728	29 3/4	365	14 3/8	815	33
1450	58	741	30 1/4	365	14 3/8	826	33 1/2
1475	59	757	30 3/4	365	14 3/8	840	34
1500	60	769	31 3/8	365	14 3/8	851	34 1/2
1525	61	782	31 7/8	365	14 3/8	863	35
1550	62	797	32 1/2	365	14 3/8	877	35 1/2
1575	63	810	33	365	14 3/8	888	36
1600	64	826	33 1/2	365	14 3/8	903	36 1/2
1625	65	838	34 1/8	365	14 3/8	914	37
1650	66	850	34 5/8	365	14 3/8	925	37 1/2
1675	67	866	35 1/8	365	14 3/8	940	38
1700	68	879	35 3/4	365	14 3/8	951	38 1/2
1725	69	891	36 1/4	365	14 3/8	963	39

Tabla X y Y para la ubicación del eje

_ A	4		K	Υ		(	)		
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		
1750	70	906	36 3/4	365	14 3/8	977	39 1/2		
1775	71	919	37 3/8	365	14 3/8	989	40		
1800	72	932	37 7/8	365	14 3/8	1001	40 1/2		
1825	73	947	38 3/8	365	14 3/8	1015	41		
1850	74	960	38 7/8	365	14 3/8	1027	41 1/2		
1875	75	972	39 1/2	365	14 3/8	1039	42		
1900	76	985	40	365	14 3/8	1050	42 1/2		
1925	77	1000	40 1/2	365	14 3/8	1064	43		
1950	78	1013	41	365	14 3/8	1077	43 1/2		
1975	79	1026	41 5/8	365	14 3/8	1089	44		
2000	80	1038	42 1/8	365	14 3/8	1100	44 1/2		
2025	81	1053	42 5/8	365	14 3/8	1114	45		
2050	82	1066	43 1/8	365	14 3/8	1127	45 1/2		
2075	83	1079	43 3/4	365	14 3/8	1139	46		
2100	84	1090	44 1/4	365	14 3/8	1150	46 1/2		




# 4. 1 Prelimpiador MHP

**2. Trace las medidas en la pared del chute.** Tome la medida X horizontalmente desde el centro del eje de la polea y marque.


NOTA: talvez sea más fácil si coloca un nivel en la parte superior del eje de la polea, traza una línea horizontal y luego mide la mitad del diámetro del eje y traza una línea desde la parte delantera del eje. Ahora reste la mitad del diámetro del eje de la polea de la coordenada X, mida en la línea y haga una marca.

Después mida verticalmente la medida Y y marque. Esta es la posición correcta del eje central del limpiador (Fig. 2). Trace y marque las mismas medidas en el otro lado.



### 3. Marque y corte los orificios de la base de montaje.

Con la plantilla de la base de montaje que se proporciona en el paquete de instrucciones, coloque el orificio grande del eje de la plantilla en el chute con las muescas del orificio alineadas con las líneas del esquema. Trace el orificio del eje y los orificios de montaje (Fig. 3). Cada base se puede colocar en cualquier posición 360° alrededor del eje siempre que el punto central del eje no cambie. Corte los orificios en ambos lados del chute.





Inserte los ejes de extensión a través de los orificios del chute y en el eje central y asegúrese de que los agujeros para el tornillo de ubicación están alineados con los orificios del eje central. Coloque el eje central con las tuercas soldadas y los tornillos de sujeción en un lado orientado hacia abajo y en el lado adyacente orientado lejos de la polea motriz (Fig. 4). No apriete los tornillos de sujeción.


- 5. Instale las bases de montaje. Atornille las bases de montaje en el chute con los tornillos que se incluyen (Fig. 5). Coloque el eje de pivote en la orientación deseada (consulte el Paso 9S).
- **6. Instale la hoja.** Coloque la hoja en la placa del eje central. Ajuste los ejes de extensión hasta que los orificios se alineen


con los orificios en el eje central y bloquee la hoja en su lugar con los dos seguros de la hoja y pasadores (Fig. 6).

NOTA: asegúrese de que por lo menos 150mm (6") del eje de extensión se extiendan fuera de la base de montaje en cada lado para la instalación del tensor. Ajuste los ejes de extensión en el eje central si se necesita más o menos longitud.










# 4.1 Prelimpiador MHP

7. Centre la hoja en la banda. Deslice el eje hasta que la hoja esté centrada o cubra la ruta del material de la banda (Figura 7).

**NOTA:** la cobertura estándar de la hoja es el ancho de la banda menos 150mm (6"). Si se necesita menos cobertura de la hoja, hay disponibles otras opciones de trayecto de material para reemplazo.

8. Asegure los ejes de extensión en el eje central. Apriete los dos tornillos de sujeción y las contratuercas de tensión en cada extremo del eje central (Figura 7).



**Instale el sistema de tensión.** Para el tensor de resorte PST2, diríjase al paso 9S. Para el tensor PAT proceda con el paso 9A.


### Tensor de resorte de prelimpiador (PST2)

9S. Determine la orientación del resorte.


Quite los resortes y las tuercas de ajuste de las varillas. Gire la base de montaje hasta que la barra de pivote esté en la orientación deseada para despejar la estructura y los obstáculos (Fig. 9S). Apriete todos los tornillos de montaje incluyendo el tornillo


de montaje de pivote.






**NOTA:** el brazo de torsión debe estar hacia arriba contra la base de montaje.









# 4.1 Prelimpiador MHP

### 13S. Establezca la tensión correcta de la hoja.

Consulte la tabla o la calcomanía en la base de montaje para obtener la longitud requerida del resorte para el ancho de la banda.

Jale levemente la barra de pivote hacia el extremo de la ranura del brazo de torsión cercano al eje y gire las tuercas de ajuste hasta que se logre la longitud del resorte requerida (Fig. 13S). Complete los pasos

del 12S y 13S en el otro lado. Para obtener mejores resultados, vuelva a revisar la longitud del resorte en el primer lado para asegurarse que no haya movimiento.

**14S.** Ejecute pruebas del limpiador. Haga funcionar el transportador por lo menos 15 minutos e inspeccione el rendimiento de limpieza. Revise si la longitud del resorte tiene tensión adecuada. Realice los ajustes según sea necesario.



### Tabla de longitudes de resortes PST

	Ancho de la Hoja		Resortes Blancos		Resortes Plateados		ortes jos
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
450	18	143	5 5/8	N/A	N/A	N/A	N/A
600	24	137	5 3/8	159	6 1/4	N/A	N/A
750	30	127	5	156	6 1/8	159	6 1/4
900	36	121	4 3/4	152	6	159	6 1/4
1050	42	N/A	N/A	152	6	156	6 1/8
1200	48	N/A	N/A	149	5 7/8	156	6 1/8
1350	54	N/A	N/A	146	5 3/4	152	6
1500	60	N/A	N/A	143	5 5/8	152	6
1650	66	N/A	N/A	143	5 5/8	149	5 7/8
1800	72	N/A	N/A	140	5 1/2	149	5 7/8
1950	78	N/A	N/A	137	5 3/8	146	5 3/4
2100	84	N/A	N/A	N/A	N/A	146	5 3/4
2250	90	N/A	N/A	N/A	N/A	143	5 5/8
2400	96	N/A	N/A	N/A	N/A	143	5 5/8
2550	102	N/A	N/A	N/A	N/A	140	5 1/2
2700	108	N/A	N/A	N/A	N/A	140	5 1/2
2850	114	N/A	N/A	N/A	N/A	137	5 3/8

El sombreado indica la opción de resorte preferida.


### Tensor neumático portátil (PAT)

NOTA: Los tensores PAT se envían con bolsas de aire y brazos de torsión sujetos en las bases de montaje.

- **9P. Aplique tensión a la hoja en la banda.** Comprima ambas bolsas de aire (con mordazas en C) y gire la hoja hasta que esté a 25 mm (1") de hacer contacto con la banda. Apriete los tornillos de sujeción y contratuercas de tensión del brazo de torsión (Fig. 9P). Quite las mordazas en C.
- **10P.** Conecte los conductos de suministro y establezca la presión de tensión. Con las piezas que se suministran, sujete un conducto a cada bolsa de aire y coloque los conductos en el lado de la salida de la caja de control de PAT (Fig. 10P).

**NOTA:** asegúrese de que los conductos estén a una distancia segura de la banda. Conecte un conducto desde el lado de la entrada de la caja al suministro o tanque de aire del sitio. Pruebe las conexiones para determinar si hay fugas y establezca la presión según la tabla de la caja de control (también se muestra a la izquierda).

**11P.** Ejecute pruebas del limpiador. Haga funcionar el transportador por lo menos 15 minutos e inspeccione el rendimiento de limpieza. Realice los ajustes según sea necesario.






Tabla de presión PAT

Anch la H	io de loja	Presión					
mm	in.	kPa	psi				
450	18	55	8				
600	24	69	10				
800	32	90	13				
900	36	103	15				
1050	42	124	18				
1200	48	138	20				
1350	54	159	23				
1500	60	172	25				
1650	66	193	28				
1800	72	214	31				
1950	78	228	33				
2100	84	248	36				
2250	90	262	38				
2400	96	283	41				
2550	102	296	43				
2700	108	317	46				
2850	114	331	48				

# Sección 5: Pruebas y lista de verificación previa a la operación

# 5.1 Lista de verificación previa a la operación

- Vuelva a revisar que todas las tuercas estén apretadas adecuadamente.
- Agregue las tapas del eje.
- Aplique todas las etiquetas que se incluyen al limpiador.
- Revise la ubicación de la hoja en la banda.
- Asegúrese de que se hayan quitado todos los materiales de instalación y herramientas de la banda y del área del transportador.
- Vuelva a revisar los ajustes de tensión.

# 5.2 Ejecución de las pruebas del transportador

- Ponga a funcionar el transportador al menos 15 minutos e inspeccione el rendimiento de limpieza.
- Revise el resorte del tensor para obtener la longitud recomendada (tensión adecuada).
- Realice los ajustes según sea necesario.

**NOTA:** observar el limpiador cuando está funcionando de manera adecuada ayudará a detectar problemas o cuando se necesiten ajustes posteriormente.



Los limpiadores de banda Flexco están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo. Sin embargo, para mantener un rendimiento superior se requiere algún servicio. Cuando el limpiador se instala se debe establecer un programa de mantenimiento regular. Este programa asegura que el limpiador funcione a una eficiencia óptima y que los problemas se puedan identificar y reparar antes de que el limpiador deje de funcionar.

Se debe cumplir con todos los procedimientos de seguridad para la inspección del equipo (fijo o en funcionamiento). El prelimpiador MHP opera en el extremo de descarga del transportador y está en contacto directo con la banda en movimiento. Sólo se pueden realizar observaciones visuales mientras la banda está en funcionamiento. Las tareas de servicio sólo se pueden realizar con el transportador detenido y observando los procedimientos de bloqueo/ etiquetado correctos.

# 6.1 Inspección de la nueva instalación

Después de que el nuevo limpiador ha funcionado por unos días se debe realizar una inspección visual para asegurar que el limpiador funcione adecuadamente. Ajuste según sea necesario.

# 6.2 Inspección visual de rutina (cada 2 a 4 semanas)

Una inspección visual del limpiador y banda puede determinar:

- Si la longitud del resorte es la correcta para obtener la tensión óptima.
- Si la banda se ve limpia o si hay áreas que están sucias.
- Si la hoja está desgastada y es necesario reemplazarla.
- Si hay daño en la hoja o en otros componentes del limpiador.
- Si el material que se filtra está acumulado en el limpiador o en el área de transferencia.
- Si hay daño de cubierta en la banda.
- Si hay vibración o rebote del limpiador en la banda.
- Si se utiliza una polea de contracurvado, se debe realizar una revisión de acumulación de material en la polea.


Si existe cualquiera de las condiciones anteriores, se debe realizar una determinación sobre cuándo se debe detener el transportador para dar mantenimiento al limpiador.


# 6.3 Inspección física de rutina (cada 6 a 8 semanas)

Cuando el transportador no esté funcionando y esté bloqueado y etiquetado de manera adecuada, realice una inspección física del limpiador para llevar a cabo las tareas siguientes:

- Limpiar la acumulación de material de la hoja del limpiador y eje.
- Inspeccionar cuidadosamente si la hoja está desgastada o tiene algún daño. Reemplace si fuera necesario.
- Asegurar el contacto completo de la hoja a la banda.
- Inspeccionar si el eje del limpiador presenta daños.
- Inspeccionar el apriete de las tuercas y reapretar según sea necesario.
- Reemplazar cualquier componente desgastado o dañado.
- Revisar la tensión/presión de la hoja del limpiador a la banda. Ajuste la tensión si fuera necesario utilizando la tabla que aparece en el limpiador o la que aparece en la página 10.
- Cuando completen las tareas de mantenimiento, ejecute pruebas del transportador para asegurar que el limpiador funciona adecuadamente.

# 6.4 Instrucciones de reemplazo de la hoja







Etiquete y bloquee físicamente el transportador en la fuente de energía antes de empezar la instalación del limpiador.

### Herramientas necesarias:

- Cinta de medición
- Martillo
- Destornillador
- Barra de palanca
- Cepillo de alambre (para limpiar el eje)
- Cuchillo pequeño para masilla (para limpiar el eje)
- 1. Elimine la tensión. Afloje las tuercas de ajuste en ambos lados y gírelas hasta que estén al ras de los extremos del brazo del pivote (Fig. 1) o libere la presión desde la caja de control de PAT. Esto libera la tensión de la hoja en la banda.
- **2. Quite la hoja desgastada.** Retire el seguro de la hoja en cada extremo de la hoja y quite la hoja del eje (Fig. 2). Limpie todo el material que se filtra del eje.

**NOTA:** si es difícil quitar la hoja utilice un destornillador o martillo para aflojarla y después quitarla.








# 6.4 Instrucciones de reemplazo de la hoja

- 3. Instale la nueva hoja. Asiente la nueva hoja en la placa del eje. Alinee los orificios en el eje y la hoja, luego instale los seguros de la hoja para bloquearlos en su lugar (Fig. 3).
- 4. Restablezca la tensión correcta de la hoja. Consulte las tablas a continuación para obtener la longitud del resorte o PSI requerido para el ancho de la banda. Para el PST jale levemente el brazo del pivote hacia el extremo de la ranura del brazo de torsión cercano al eje y gire las tuercas de ajuste hasta que se logre la longitud del resorte requerida. Apriete la contratuerca de tensión.

**Ejecute pruebas del limpiador.** Ponga a funcionar el transportador al menos 15 minutos e inspeccione el rendimiento de limpieza. Revise si la longitud del resorte tiene tensión adecuada. Realice los ajustes según sea necesario.




### Tabla de longitudes de resortes PST

	ncho de Resortes a Hoja Blancos		Resortes Plateados		Resortes Rojos		
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
450	18	143	5 5/8	N/A	N/A	N/A	N/A
600	24	137	5 3/8	159	6 1/4	N/A	N/A
750	30	127	5	156	6 1/8	159	6 1/4
900	36	121	4 3/4	152	6	159	6 1/4
1050	42	N/A	N/A	152	6	156	6 1/8
1200	48	N/A	N/A	149	5 7/8	156	6 1/8
1350	54	N/A	N/A	146	5 3/4	152	6
1500	60	N/A	N/A	143	5 5/8	152	6
1650	66	N/A	N/A	143	5 5/8	149	5 7/8
1800	72	N/A	N/A	140	5 1/2	149	5 7/8
1950	78	N/A	N/A	137	5 3/8	146	5 3/4
2100	84	N/A	N/A	N/A	N/A	146	5 3/4
2250	90	N/A	N/A	N/A	N/A	143	5 5/8
2400	96	N/A	N/A	N/A	N/A	143	5 5/8
2550	102	N/A	N/A	N/A	N/A	140	5 1/2
2700	108	N/A	N/A	N/A	N/A	140	5 1/2
2850	114	N/A	N/A	N/A	N/A	137	5 3/8

El sombreado indica la opción de resorte preferida.

# Tabla de presión PAT



Mida de la parte

superior de la arandela a la

parte superior del

brazo de torsión

# 6.5 Registro de mantenimiento

Número/nombre del trans	sportador:	
Fecha:	Trabajo realizado por:	Cotización de servicio N.º
Actividad:		
Fecha:	Trabajo realizado por:	Cotización de servicio N.º
Actividad:		
r. J.	Turk die medien de men	Cationaita la comicia NO
		Cotización de servicio N.º
Tiettvidud.		
Fecha:	Trabajo realizado por:	Cotización de servicio N.º
Actividad:		
		Cotización de servicio N.º
		Cotización de servicio N.º
	, <u>.</u>	
Fecha:	Trabajo realizado por:	Cotización de servicio N.º
Actividad:		
Fecha:	Trabajo realizado por:	Cotización de servicio N.º
Actividad:		



# 6.6 Lista de verificación de mantenimiento del limpiador

Sitio:	Inspeccionado por:		Fecha:	
Limpador de bandas:		_ Número de serie:_		
Información del transportador:				
Número del transportador:	Condición de la banda:			
Ancho de □ 450mm □ 600mm □ 750mm □ 1a banda: (18") (24") (30")	900mm	□ 1350mm □ 1500mm □ (54") (60")	□ 1800mm □ 2100mm □ 2400mm (72") (84") (96")	□ 2700mm □ 3000m (108")
Diámetro de la polea motriz (Banda y recu	brimiento):	Velocidad de la banda:	pies porEspesor de minutola banda:	
Empalme de banda: Condici	ón del empalme:	_ Número de empalmo	es: 🗆 Desbastado	☐ Sin desbastar
Material transportado:				
Días por semana de funcionamiento:	Horas por día de	funcionamiento:		
Duración de la hoja:				
Fecha de instalación de la hoja:	Fecha de inspección o	le la hoja:	Duración estimada de la hoja	a:
¿Hace contacto completo la hoja con la b	anda? □ Si □ No			
Distancia de la linea de desgaste:	Izquierda □ Medio □ [	Derecha		
Condición de la hoja: 🗆 Bueno	☐ Ranurada ☐ C	urvada 🗆 Banda	a sin contacto 🔲 Dañad	a
Medida del resorte: Requerido	Actualmente			
	Presiógeno requerida: □ Inspeccione las bolsas d		<u>:                                      </u>	
Se ajustó el limpiador: ☐ Si ☐ No				
<b>Condición del eje:</b> ☐ Buena ☐ Dol	olado 🗆 Desgastado			
Recubrimiento: $\square$ Recubrimiento par	ra deslizamiento 🛭 Cerám	nica □ Caucho □0	tros 🗆 Ninguno	
Condición del recubrimiento: 🗆 Buer	na □ Mala □ Otros_			
Rendimiento total del limpiador: (Cal	ifique lo siguiente de 1 a 5, 1	= muy deficiente y 5 =	muy bueno)	
Apariencia: Comenta	arios			
Ubicación: Comenta	arios			
Otros comentarios:				

# Sección 7: Solución de problemas

Problema	Causa probable	Posibles soluciones
	Limpiador con poca tensión	Ajuste para corregir la tensión, consulte la Tabla de longitudes de los resortes/PSI
Rendimiento de	Limpiador con exceso de tensión	Ajuste para corregir la tensión, consulte la Tabla de longitudes de los resortes/PSI
limpieza deficiente	Limpiador instalado en la ubicación incorrecta	Verifique la dimensión "C", vuelva a ubicar para corregir la dimensión
	Hoja del limpiador desgastada o dañada	Reemplace la hoja del limpiador
	Tensión en el limpiador demasiado alta/baja	Ajuste para corregir la tensión, consulte la Tabla de longitudes de los resortes/PSI
	Limpiador no ubicado correctamente	Revise la ubicación del limpiador para corregir las dimensiones
Desgaste rápido de la hoja	Ángulo incorrecto de ataque de la hoja	Revise la ubicación del limpiador para corregir las dimensiones
	Material demasiado abrasivo para la hoja	Opción: cambie para alternar el limpiador con hojas de metal
	Empalme mecánico que daña la hoja	Repare, desbaste o reemplace el empalme
	La hoja es más ancha que la ruta del material	Reemplace la hoja con el ancho para que coincida con la ruta del material
Desgaste central en la hoja (efecto de sonrisa)	La tensión en el limpiador es demasiado alta/baja	Ajuste para corregir la tensión, consulte la Tabla de longitudes de los resortes/PSI
	Material muy grueso y húmedo	Aumente la tensión (consulte la fábrica)
	Empalme mecánico que daña la hoja	Repare, desbaste o reemplace el empalme
D 1	Banda dañada o desgarrada	Repare o reemplace la banda
Desgaste inusual o daño en la hoja	El limpiador no se ubica correctamente	Verifique la medida "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	Daños en la polea o recubrimiento de la polea	Repare o reemplace la polea
	El limpiador no se ubica correctamente	Verifique la dimensión "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	Ángulo incorrecto de ataque de la hoja	Verifique la medida "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	El limpiador corre sobre banda vacía	Utilice un eje de rocío de agua cuando la banda esté vacía
Vibración o ruido	La tensión del limpiador es demasiado alta/baja	Ajuste para corregir la tensión o ajuste levemente para disminuirla
	Los tornillos sujetadores del limpiador no están seguros	Revise y apriete los tornillos y tuercas
	El limpiador no está en escuadra con la polea motriz	Verifique la medida "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	Acumulación de material en el chute	Limpie la acumulación en el limpiador y en el chute
	La tensión del limpiador no se estableció correctamente	Asegure la tensión correcta/aumente la tensión levemente
La hoja del limpiador se separa de la polea.	El material pegajoso sobrecarga el limpiador	Aumente la tensión; reemplace con el limpiador con puntas de metal; reemplace con el limpiador más grande

No se configuró correctamente el

limpiador



Confirme que las medidas de ubicación sean iguales en


ambos lados

# 8.1 Guía y especificaciones - MHP

Especificaciones de longitud del eje\*

especificaciones de fongitud del eje									
	TAMAÑO DEL LIMPIADOR		LONGITUD MÁXIMA DEL EJE TOTAL		LONGITUD CENTRAL DEL EJE		RTURA MA DEL ORTADOR		
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.		
600	24	1950	78	600	24	1650	66		
750	30	2100	84	750	30	1800	72		
900	36	2250	90	900	36	1950	78		
1050	42	2400	96	1050	42	2100	84		
1200	48	2550	102	1200	48	2250	90		
1350	54	2700	108	1350	54	2400	96		
1500	60	2850	114	1500	60	2550	102		
1800	72	3150	126	1800	72	2850	114		
2100	84	3450	138	2100	84	3150	126		
2400	96	3750	150	2400	96	3450	138		
2700	108	4050	162	2700	108	3750	150		
3000	120	4350	174	3000	120	4050	162		


<sup>\*</sup>Para requerimientos especiales de ejes extra largos, se encuentra disponible el Kit extensor (#76024), el cual proporciona 750 mm (30") de longitud del eje extendido. Diámetro del eie - 73 mm (2-7/8").



<sup>\*</sup> Cada tamaño de husillo se puede usar con un tamaño de hoja que coincida con la ruta del material de la banda (que va desde menos 150 mm (6") hasta el ancho de la banda menos 900 mm (36") en incrementos de 150 mm (6"). Disponible hasta un ancho de hoja de 600 mm (24").

### Guía de espacio para la instalación

	- and the property part of the property of the							
	ORIZONTAL ERIDO	ESPACIO REQU						
mm	in	mm	in					
200	8	488 19.5						



### Tabla de longitudes de resortes PST

	no de loja	Resortes Blancos			Resortes Plateados		ortes jos
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
450	18	143	5 5/8	N/A	N/A	N/A	N/A
600	24	137	5 3/8	159	6 1/4	N/A	N/A
750	30	127	5	156	6 1/8	159	6 1/4
900	36	121	4 3/4	152	6	159	6 1/4
1050	42	N/A	N/A	152	6	156	6 1/8
1200	48	N/A	N/A	149	149 5 7/8		6 1/8
1350	54	N/A	N/A	146	5 3/4	152	6
1500	60	N/A	N/A	143	5 5/8	152	6
1650	66	N/A	N/A	143	5 5/8	149	5 7/8
1800	72	N/A	N/A	140	5 1/2	149	5 7/8
1950	78	N/A	N/A	137	5 3/8	146	5 3/4
2100	84	N/A	N/A	N/A	N/A	146	5 3/4
2250	90	N/A	N/A	N/A	N/A	143	5 5/8
2400	96	N/A	N/A	N/A	N/A	143	5 5/8
2550	102	N/A	N/A	N/A	N/A	140	5 1/2
2700	108	N/A	N/A	N/A	N/A	140	5 1/2
2850	114	N/A	N/A	N/A	N/A	137	5 3/8
El somb	reado ir	ndica la	onción	de resoi	rte nrefe	erida	

l sombreado indica la opción de resorte preferida.

### Tabla de presión PAT

	io de loja	Pre	sión	
mm	in.	kPa	psi	
450	18	55	8	
600	24	69	10	
800	32	90	13	
900	36	103	15	
1050	42	124	18	
1200	48	138	20	
1350	54	159	23	
1500	60	172	25	
1650	66	193	28	
1800	72	214	31	
1950	78	228	33	
2100	84	248	36	
2250	90	262	38	
2400	96	283	41	
2550	102	296	43	
2700	108	317 46		
2850	114	331 48		

### **Especificaciones:**

- Velocidad máxima de la banda......7.5M/seg (1500 FPM)
- Clasificación de temperatura .....-35 a 82°C (-30 a 180°F)
- Diámetro mínimo de la polea ......500 mm (20")
- Altura de la hoja......306 mm (12.25")
- Longitud de desgaste de la hoja utilizable ...... 200 mm (8")
- Material de la hoja.......Uretano (mezcla registrada resistente a la abrasión y el uso prolongado)
- Disponible para los anchos de la banda.............600 a 3000 mm (24 a 120"). Otros tamaños disponibles a solicitud

Mida de la parte superior de la arandela a la parte superior del brazo de torsión


CEMA Clasificación Cleaner......Clase 5

# 8.2 Guía y especificaciones - MHP UG

Especificaciones de longitud del eje\*

raher	specificaciones de fongitud del eje									
	TAMAÑO DEL LIMPIADOR		ITUD NA DEL OTAL	LONGITUD CENTRAL DEL EJE		MÁXIN	RTURA MA DEL ORTADOR			
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.			
1200	48	2550	102	1200	48	2250	90			
1350	54	2700	108	1350	54	2400	96			
1500	60	2850	114	1500	60	2550	102			
1800	72	3150	126	1800	72	2850	114			
2100	84	3450	138	2100	84	3150	126			
2400	96	3750	150	2400	96	3450	138			
2700	108	4050	162	2700 108		3750	150			
3000	120	4350	174	3000	120	4050	162			


<sup>\*</sup>Para requerimientos especiales de ejes extra largos, se encuentra disponible el Kit extensor (#76024), el cual proporciona 750 mm (30") de longitud del eje extendido. Diámetro del eje - 73 mm (2-7/8").



<sup>\*</sup> Cada tamaño de husillo se puede usar con un tamaño de hoja que coincida con la ruta del material de la banda (que va desde menos 150 mm (6") hasta el ancho de la banda menos 900 mm (36") en incrementos de 150 mm (6"). Disponible hasta un ancho de hoja de 1200 mm (48").

### Guía de espacio para la instalación

	ORIZONTAL ERIDO	ESPACIO REQU	
mm	in	mm	in
200	8	488	19.5



### Tabla de longitudes de resortes PST

<u> </u>								
	10 de Ioja		ortes 100s	Resortes Plateados		Resortes Rojos		
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	
450	18	143	5 5/8	N/A	N/A	N/A	N/A	
600	24	137	5 3/8	159	6 1/4	N/A	N/A	
750	30	127	5	156	6 1/8	159	6 1/4	
900	36	121	4 3/4	152	6	159	6 1/4	
1050	42	N/A	N/A	152	6	156	6 1/8	
1200	48	N/A	N/A	149	5 7/8	156	6 1/8	
1350	54	N/A	N/A	146	5 3/4	152	6	
1500	60	N/A	N/A	143	5 5/8	152	6	
1650	66	N/A	N/A	143	5 5/8	149	5 7/8	
1800	72	N/A	N/A	140	5 1/2	149	5 7/8	
1950	78	N/A	N/A	137	5 3/8	146	5 3/4	
2100	84	N/A	N/A	N/A	N/A	146	5 3/4	
2250	90	N/A	N/A	N/A	N/A	143	5 5/8	
2400	96	N/A	N/A	N/A	N/A	143	5 5/8	
2550	102	N/A	N/A	N/A	N/A	140	5 1/2	
2700	108	N/A	N/A	N/A	N/A	140	5 1/2	
2850	114	N/A	N/A	N/A	N/A	137	5 3/8	
Flaamh	roodo ir	dia a la	anaián	d				

El sombreado indica la opción de resorte preferida.

### Tabla de presión PAT

	no de Ioja	Pre	sión
mm	in.	kPa	psi
450	18	55	8
600	24	69	10
800	32	90	13
900	36	103	15
1050	42	124	18
1200	48	138	20
1350	54	159	23
1500	60	172	25
1650	66	193	28
1800	72	214	31
1950	78	228	33
2100	84	248	36
2250	90	262	38
2400	96	283	41
2550	102	296	43
2700	108	317	46
2850	114	331	48

### **Especificaciones:**


- Velocidad máxima de la banda......7.5M/seg (1500 FPM)
- Clasificación de temperatura .....-35 a 82°C (-30 a 180°F)
- Diámetro mínimo de la polea .......500 mm (20")
- Altura de la hoja .......306 mm (12.25")
- Longitud de desgaste de la hoja utilizable ...... 200 mm (8")
- Material de la hoja......Uretano (mezcla registrada resistente a la abrasión y el uso prolongado)
- Disponible para los anchos de la banda........... 1200 a 3000 mm (48 a 120"). Otros tamaños disponibles a solicitud

Mida de la parte superior de la arandela a la parte superior del brazo de torsión


CEMA Clasificación Cleaner......Clase 5




# 8.3 Dibujo CAD — MHP - PST2



# 8.4 Dibujo CAD — MHP - PAT




# 8.5 Dibujo CAD — MHP UG - PST2




		_	_	_	_	_		_	_
ADE	ITEM	77535	77536	77537	77539	77541	77543	77545	77547
MRB BLADE	ORDER	MRB42	MRB48	MRB54	MRB66	MRB78	MRB90	MRB102	MRB114
유 -	TEM	76463	76464	91937	91938	91939	91940	91941	90327
ITEM NUMBER CTR POLE	ORDER	MMPCP54	MMPCP60	MMPCP66	MMPCP78	MMPCP90	MMPCP102	MMPCP114	MMPCP120
ASSY	ITEM	92061	92062	92063	92064	92065	95066	92067	93440
MHP CLEANER ASSY	ORDER NUMBER	MHP-648-UG	MHP-654-UG	MHP-660-UG	MHP-672-UG	MHP-684-UG	MHP-696-UG	MHP-6108-UG	MHP-6120-UG
	MAX POLE LENGTH 'C' (in) (mm)	3600	3750	3900	4200	4500	4800	5100	2400
		144	150	156	168	180	192	204	216
S	BLADE WIDTH CENTER POLE 'A' LENGTH 'B' (in) (mm) (in)	1350	1500	1650	1950	2250	2550	2850	3150
CATION	ATIONS CENTER (in)	24	09	99	78	06	102	114	126
SPECIFICATIONS	WIDTH (mm)	1050	1200	1350	1650	1950	2250	2550	2850
	BLADE	42	48	54	99	78	06	102	114
	BELT WIDTH (in) (mm)	1200	1350	1500	1800	2100	2400	2700	3000
	BELT \ (in)	48	24	09	72	84	96	108	120

# 8.6 Dibujo CAD — MHP UG - PAT



# Sección 9: Partes de reemplazo

# 9.1 Lista de partes de reemplazo - MHP



### Partes de reemplazo

REF	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL Artículo	PESO KG
	600 mm (24") eje central	MMPCP24	76458	15.6
	750 mm (30") eje central	MMPCP30	76459	19.5
	900 mm (36") eje central	MMPCP36	76460	23.4
	1050 mm (42") eje central	MMPCP42	76461	27.2
	1200 mm (48") eje central	MMPCP48	76462	31.2
1	1350 mm (54") eje central	MMPCP54	76463	35.1
'	1500 mm (60") eje central	MMPCP60	76464	39.0
	1800 mm (72") eje central	MMPCP72	76465	46.8
	2100 mm (84") eje central	MMPCP84	76808	54.6
	2400 mm (96") eje central	MMPCP96	77722	62.4
	2700 mm (108") eje central	MMPCP108	90326	70.2
	3000 mm (120") eje central	MMPCP120	90327	77.9
2	Kit de eje extensor (2 c/u)	MHP-EP	76392	24.5
3	Kit de placa de montaje* (2 c/u)	MHPMPK	77727	20.1
4	Kit de seguro de la hoja* (1 pieza)	MHPBPK	77728	0.4
5	Kit de pivote de torsión* (1 c/u)	PTPK	75897	3.2
6	Resorte de tensión—Blanco (1 c/u) para hojas de 450–1050 mm (18–42")	PSTS-W	75898	0.8
6a	Resorte de tensión—Plateado (1 c/u) para hojas de 1200—1950 mm (48—78")	PSTS-S	75899	1.4
6b	Resorte de tensión—Rojo (1 c/u) para hojas de 2100–2850 mm (84–114")	PSTS-R	77726	2.0
7	Kit de brazo de torsión* (1 c/u)	PSTA	75896	5.2
8	Kit de bujes (2 c/u)	QMTBK-W	76098	0.1
9	Juego de contratuercas Tensor PST	JNK-D	79894	0.14
-	Tensor de resorte de PST*-Blanco (incluye 2 c/u Artículos 3, 5, 6, 7 y 8) para hojas 450-1050 mm (18-42°)	PST2-W	77723	39.1
-	Tensor de resorte PST*-Plateado (incluye 2 c/u Artículos 3, 5, 6a, 7a y 8) para hojas 1200-1950 mm (48-78")	PST2-S	77724	39.6
-	Tensor de resorte PST*-Rojo (incluye 2 c/u Artículos 3, 5, 6b, 7b y 8) para hojas de 2100-2850 mm (84-114*)	PST2-R	77725	40.3

<sup>\*</sup>Equipo incluido

Tiempo de entrega: 1 día hábil

### Partes de reemplazo - PAT

REF	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL Artículo	PESO KG
10	Bolsa de aire/agua (1 c/u)	AWTB	75905	1.7
11	Base de montaje (1 c/u)	AWTMB	75906	1.3
12	Brazo de torsión * (1 c/u)	AWTA	75907	0.7
13	Kit de manguera (15 M (50')) de manguera y 6 mordazas de manguera)	AWTHK	75909	3.0
14	Teniendo Eje Asamblea de AWT (Para limpiadores enviados después 4/2016)	AWTPBA	90000	1.0
-	Tensor de aire/agua AWT (incluye 2 c/u de los artículos 9, 10, 11 y 1 c/u del artículo 12)	AWTNCB	76069	34.1

<sup>\*</sup>Equipo incluido


Plazo de entrega: 1 día hábil

### Tabla de selección de tensor de resorte

ANCHO DE HOJA DEL LIMPIADOR	77723 PST2-W	77724 PST2-S	77725 PST2-R
MegaShear™ 450–1050 mm (18–42")	Х		
MegaShear™ 1200–1950 mm (48–78")		Х	
MegaShear™ 2100–2850 mm (84–114")			Х

# Sección 9: Partes de reemplazo

# 9.2 Lista de partes de reemplazo - MHP UG



Partes de reemplazo						
REF	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL Artículo	PESO KG		
	1200 mm (48") eje central UG	MMPCP48UG	91918	30.8		
	1350 mm (54") eje central UG	MMPCP54UG	91919	34.0		
	1500 mm (60") eje central UG	MMPCP60UG	91920	37.2		
1	1800 mm (72") eje central UG	MMPCP72UG	91921	53.9		
1	2100 mm (84") eje central UG	MMPCP84UG	91922	61.1		
	2400 mm (96") eje central UG	MMPCP96UG	91923	70.8		
	2700 mm (108") eje central UG	MMPCP108UG	91924	78.9		
	3000 mm (120") eje central UG	MMPCP120UG	91925	87.1		
2	Kit HD de eje extensor (2 c/u)	MHP-EPHD-54	91347	57.2		
3	Kit de placa de montaje* (2 c/u)	MHPMPK	77727	20.1		
4	Kit de seguro de la hoja* (1 pieza)	MHPBPK	77728	0.4		
5	Kit de pivote de torsión* (1 c/u)	PTPK	75897	3.2		
6	Resorte de tensión—Blanco (1 c/u) para hojas de 450–1050 mm (18–42")	PSTS-W	75898	0.8		
6a	Resorte de tensión—Plateado (1 c/u) para hojas de 1200–1950 mm (48–78")	PSTS-S	75899	1.4		
6b	Resorte de tensión—Rojo (1 c/u) para hojas de 2100—2850 mm (84—114")	PSTS-R	77726	2.0		
7	Kit de brazo de torsión* (1 c/u)	PSTA	75896	5.2		
8	Kit de bujes (2 c/u)	QMTBK-W	76098	0.1		
9	Juego de contratuercas Tensor PST	JNK-D	79894	0.14		
-	Tensor de resorte de PST*-Blanco (incluye 2 c/u Artículos 3, 5, 6, 7 y 8) para hojas 450-1050 mm (18-42")	PST2-W	77723	39.1		
-	Tensor de resorte PST*—Plateado (incluye 2 c/u Artículos 3, 5, 6a, 7a y 8) para hojas 1200–1950 mm (48–78")	PST2-S	77724	39.6		
-	Tensor de resorte PST*—Rojo (incluye 2 c/u Artículos 3, 5, 6b, 7b y 8) para hojas de 2100–2850 mm (84–114")	PST2-R	77725	40.3		



\*Equipo incluido Tiempo de entrega: 1 día hábil

### Partes de reemplazo - PAT

REF	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	PESO KG
10	Bolsa de aire/agua (1 c/u)	AWTB	75905	1.7
11	Base de montaje (1 c/u)	AWTMB	75906	1.3
12	Brazo de torsión * (1 c/u)	AWTA	75907	0.7
13	Kit de manguera (15 M (50')) de manguera y 6 mordazas de manguera)	AWTHK	75909	3.0
15	Teniendo Eje Asamblea de AWT (Para limpiadores enviados después 4/2016)	AWTPBA	90000	1.0
-	Tensor de aire/agua AWT (incluye 2 c/u de los artículos 9, 10, 11 y 1 c/u del artículo 12)	AWTNCB	76069	34.1

<sup>\*</sup>Equipo incluido

Plazo de entrega: 1 día hábil



ANCHO DE HOJA DEL LIMPIADOR	77723 PST2-W	77724 PST2-S	77725 PST2-R
MegaShear™ 450–1050 mm (18–42")	Х		
MegaShear™ 1200–1950 mm (48–78")		Х	
MegaShear™ 2100–2850 mm (84–114")			Х



# Sección 10: Otros productos Flexco para su transportador

Flexco proporciona varios productos de transportador que ayudan a sus transportadores a funcionar de manera más eficiente y segura. Estos componentes solucionan problemas típicos del transportador y mejoran la productividad. A continuación un vistazo rápido de algunos de ellos:

# Prelimpiador EZP1

- Hoja ConShear™ patentada renueva su borde de limpieza a medida que se desgasta
- Visual Tension Check™ para una tensión óptima de la hoja y retensionado fácil
- Reemplazo rápido y fácil de un seguro de la hoja Material Path Option™ para limpieza óptima y mantenimiento reducido

### Limpiador secundario EZS2



- Hojas de carburo de tungsteno duraderas para una eficiencia de limpieza superior
- Amortiguadores patentados FormFlex<sup>™</sup> que aplican tensión independiente a cada hoja de la banda para proporcionar potencia de limpieza constante y consistente
- Fácil de instalar y sencilla para dar servicio
- Funciona con empalmes metálicos para banda Flexco

# Limpiadores de banda especializados



- Limpiadores de "espacio limitado" para las aplicaciones apretadas del transportador
- Limpiadores de alta temperatura para aplicaciones severas de calor elevado
- Un limpiador de dedos de hule para bandas chevron y con varillas elevadas
- Estilos múltiples del limpiador en acero inoxidable para aplicaciones corrosivas

### DRX<sup>™</sup> Camas de impacto



- Velocity Reduction Technology™ exclusiva para proteger mejor la banda
- El Slide-Out System™ permite el acceso directo a todas las barras de impacto para el cambio
- Soportes de barra de impacto para una mayor vida útil de la barra
- 4 modelos que se ajustan a la aplicación

### PT Max<sup>™</sup> Alineadores de bandas



- Diseño de "pivote e inclinación" patentado para una acción superior del alineador
- Dos rodillos sensores en cada lado para minimizar el daño a la banda
- Punto de pivote garantizado para que no se atasque o congele
- Disponible para lado de retorno y carga de las bandas

### Desviador tipo arado



- Un limpiador de banda para la polea de cola.
- Diseño exclusivo de la hoja elimina en espiral los desechos de la banda rápidamente
- Económico y fácil para dar servicio
- Disponible en modelos diagonales o en V



