

Flexco 落料点解决方案控制集料厂的粉尘

行业

集料

应用

破碎机落料点

产品

聚氨酯裙边

目标

- 控制漏料和粉尘
- 最大程度减少维护时间

输送机详情

1200mm, 3层 600 处理不足 150mm 的物料



问题:

漏料对于中西部一家集料厂一直是个问题，而他们所用解决方案的有效性并没有达到他们的期望。维护团队在难以维修的转运点尝试使用 12mm X 150mm 橡胶压片进行密封，却导致清理工作出现严重困难。为了能够容纳物料，橡胶每两周就必须进行更换。因为输送机的一侧倚靠在机架上，不容易触及，导致物料堆积，增加了清洁时间。

解决方案:

当 Flexco 代表向维护主管提供了半卷 Flexco 聚氨酯裙边后，他对这能否成为更好、更便宜的漏料管理方式表示怀疑。他安装了裙边并等待结果。

结果:

清理维护次数立即减少了，而且裙边可以运行超过两个月，无需进行调整，也不会漏料。不更换橡胶压片每年可为工厂节省大约 \$10,000。维护主管对此印象深刻，因此计划将工厂的所有 12mm 橡胶裙边全部更换为聚氨酯裙边，并打算采用聚氨酯解决方案来处理其他有问题的区域。

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)

电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

要了解 Flexco 其他分公司和产品, 请访问 www.flexco.com。